

# **SARL POROTECHNIC**

Zone de légrin  
Route de St Gilles  
30132 CAISSARGUES  
Tel. 04.66.38.38.20  
[www.porotechnic.com](http://www.porotechnic.com)

## **TERRES CUITES**

### **TRAITEMENT EXTERIEUR :**

Le nettoyage étant terminé, après 8 jours de séchage.

#### **Traitement clair :**

##### **APPLIQUER ANTISALP + PROTEC CLEAR « S »**

- **Pulvériser** 2 couches de **ANTISALP** bien essuyer les surplus (flaques) avec un chiffon. 1<sup>ère</sup> couche bien généreuse le matin, 2<sup>ème</sup> l'après-midi
- 24 heures après **ANTISALP**, appliquer **PROTEC CLEAR « S »** en 2 couches à 24 heures d'intervalle. Attendre 10 minutes et essuyer les surplus avec un chiffon (après chaque couche).

#### **Traitement légèrement révélateur :**

##### **APPLIQUER ANTISALP + PROTEC SOLV (aspect patiné)**

- **Pulvériser** 2 couches de **ANTISALP** bien essuyer les surplus (flaques) avec un chiffon (1 bidon 5 litres pour 30 m<sup>2</sup>) 1<sup>ère</sup> couche bien généreuse le matin, 2<sup>ème</sup> l'après-midi
- Le lendemain passer 2 couches de **PROTEC SOLV** au pinceau mouillé sur mouillé.  
1<sup>ère</sup> couche bien généreuse, 2<sup>ème</sup> couche ½ heure après. Attendre 10 minutes et essuyer les surplus avec un chiffon (après chaque couche).

**Eviter de travailler au plus fort de la chaleur.**